

OZ

Линзы для ZOOM-объективов



Описание серии

Линзы устанавливаются на переднюю часть объектива для изменения рабочего расстояния и увеличения. Они широко используются в промышленном тестировании, автоматизации, полупроводниковой промышленности, биомедицине, научных исследованиях и других областях.

Параметры моделей

Модель	Увеличение	Рабочее расстояние, мм
OZ7.0X-0.25A	0.35X	355
OZ7.0X-0.5A	0.50X	178
OZ7.0X-0.75A	0.75X	121
OZ7.0X-1.5A	1.50X	49
OZ7.0X-2.0A	2.00X	43